

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelių pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelių pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „Mažeikių vandenys“	166486116
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Mažeikių r.	Mažeikiai	Skuodo	24		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0-658-36082	-	mazvandenys@mvasdenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Mažeikių r.	Troškučių k.	Skuodo g.	46	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 611 47926	-	k.smitaitė@mvasdenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m.**

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

Technologinių procesų monitoringas nevykdomas. 1 lentelė nepildoma.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Viešnių miesto nuotekų valymo įrenginiai nevykdo veiklos, kurios metu yra išmetami teršalai į orą. 2 ir 3 lentelės nepildomos.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 01 09	12,40	Esanti teritorijoje pažymėta	6	13411	107457	Taip	1		Temperatūra, °C	4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	221; 222
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	5,4	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	11	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	12,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	0,55	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,032	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	16	LST EN 25663:2000 skaič.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,403	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,469	LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l	<1,3	US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 01 15	17,05	Esanti teritorijoje pažymėta	21	15753	264101	Taip	3		Temperatūra, °C	10,2	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	466;467
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	7	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	4,3	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	9,82	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	0,725	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,025	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	13	LST EN 25663:2000 skaič.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,648	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,66	LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l	<1,3	US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 02 05	17,40	Esanti teritorijoje pažymėta	15	10647	120003	Ne	-2		Temperatūra, °C	7,6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	1503; 1504
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	5,2	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	19	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	0,885	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,018	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	25	LST EN 25663:2000 skaič.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,616	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,908	LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l	<1,3	US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 02 20	15,30	Esanti teritorijoje pažymėta	12	7049	84373	Ne	-12		Temperatūra, °C	4,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	1901; 1902
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	7,8	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	5,6	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	11	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	1,68	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,017	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	19	LST EN 25663:2000 skaič.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,587	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,44	LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l	<1,3	US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 03 04	16,30	Esanti teritorijoje pažymėta	22	6797	163785	Ne	3		Temperatūra, °C	7,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	2279; 2280
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	9,5	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	2,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	0,164	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	13,6	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	18	LST EN 25663:2000 skaič.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,911	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,37	LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l	<1,3	US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 03 26	13,50	Esanti teritorijoje pažymėta	7	7344	51196	Ne	5		Temperatūra, °C	11,3	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	3116; 3117
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	6,7	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	10,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	0,479	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,073	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	16	LST EN 25663:2000 skaič.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,212	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,519	LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l	<1,3	US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	97;98
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	3913; 3914
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.<			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	4517: 4519
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	5302; 5303
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	5755;5756
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	7038; 7039
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	7257
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	7677; 7678
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	8908; 8909
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	9401; 9402
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4					9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	9649; 9650
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	10504; 10505
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	11580 11581
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	12384 12385
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	. Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	13714 13715
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	14771 14772
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įreginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	15517 15518
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610022		3610013				Mažeikių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Esanti teritorijoje pažymėta							Temperatūra, °C		Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 3; 2023-01-02	UAB „Ekometrija“	15794 15795
								1001	pH		LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l		LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l		LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l		LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l		LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
								1105	Fosfatai, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
								214	Di-2-etilheksilftalatas, µg/l		US EPA 8061A			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Kristina Šmitaitė, tel. Nr. 8 611 47926
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Kęstutis Kazlauskas
(Vardas ir pavardė)

(Data)
